


# Type 2510/2511

## AS-Interface

Gerätesteckdose  
Device Socket  
Prise d'appareil  
Caja de enchufe para aparatos  
eléctricos



**bürkert**  
Fluid Control Systems

Sicherheit	D
<h3>Bestimmungsgemäß Verwendung</h3>	
<p> Bitte beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten gemäß Datenblatt Typ 2510/2511 AS-Interface, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig bleibt. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise sowie bei unzulässigen Eingriffen in das Gerät entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Garantie auf Geräte u. Zubehörteile! Die Gerätesteckdose dient ausschließlich zum Ansteuern von Gleichstromspulen mit Leistungen ≤ 5 W ohne externe Spannungsversorgung. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als <b>nicht bestimmungsgemäß</b>. Für hieraus resultierende Schäden haftet Burkert nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.</p>	
<p></p> <p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Halten Sie sich bei Einsatzplanung und Betrieb des Gerätes an die einschlägigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln.</li><li>Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!</li><li>Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigungen auszuschließen.</li><li>Schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab!</li><li>Achten Sie beim Verschrauben der Gerätesteckdose auf den einwandfreien Sitz der Dichtung!</li></ul>	<p></p> <p><b>ATTENTION!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Be sure to observe generally accepted safety rules when planning, installing and using this device. For example, take suitable measures to prevent unintentional operations of the device.</li><li>Work on the unit should only be carried out by specialists using the correct tools!</li><li>Do not impair the operation of the device.</li><li>Always be sure to switch off the voltage supply before working on the system.</li><li>When screwing down the device socket, ensure that the seal is properly seated!</li></ul>

## Utilisation conforme aux prescriptions

 Afin que l'appareil puisse fonctionner parfaitement et pendant longtemps, veuillez observer les instructions contenues dans cette notice d'utilisation ainsi que les conditions d'utilisation et les données admissibles mentionnées dans la fiche technique du type 2510/2511 AS-Interface. En cas d'inobservation de ces instructions et d'interventions non autorisées dans l'appareil, nous déclinons toute responsabilité et la garantie couvrant l'appareil et les accessoires s'éteint! La prise d'appareil sert exclusivement à exciter des bobines à courant continu ayant des puissances ≤ 5 W sans alimentation électrique externe. Une autre utilisation ou une utilisation excédant ce contexte sera considérée comme **non conforme aux prescriptions**. Pour les dommages qui en résulteraient, le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité. L'utilisateur seul en assume le risque.



### ATTENTION!

- Pour la planification de l'utilisation et l'exploitation de l'appareil, veuillez vous en tenir aux règles applicables et généralement reconnues en matière de technique de sécurité.
- Prenez les mesures nécessaires pour exclure tout actionnement involontaire ou des altérations inadmissibles.
- Des interventions ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié équipé de l'outillage approprié!
- Avant d'intervenir dans le système, coupez l'alimentation électrique dans tous les cas!
- Veiller en vissant la prise d'appareil à une tenue parfaite du joint!

## Utilización con arreglo a las disposiciones

 Se ruega observar las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones así como las condiciones de uso y datos admisibles con arreglo a la hoja de servicio Tipo 2510/2511 AS-Interface, de modo que el aparato funcione impecablemente y permanezca durante largo tiempo apto para el empleo. La inobservancia de estas indicaciones así como las intervenciones inadmisibles en el aparato suponen la declinación por nuestra parte de toda clase de responsabilidad, además de la extinción de la garantía de los aparatos y de las piezas de los accesorios. El aparato sirve exclusivamente para el mando de bobinas de corriente continua con potencias ≤ 5 W sin abastecimiento externo de tensión. Cualquier otra utilización que vaya más allá **no será conforme a las disposiciones**. El fabricante / suministrador no es responsable de los daños que de ello pudieran resultar. El riesgo corresponde únicamente al usuario.




### ¡ATENCIÓN!

- Para la planificación y operación del aparato atenerse a las correspondientes reglas generales y reconocidas de la técnica de seguridad.
- Tomar las medidas apropiadas para excluir accionamientos no intencionados o perjuicios inadmisibles.
- Las intervenciones solamente deben llevarse a cabo por parte de personal especialista y con las herramientas adecuadas!
- Antes de proceder a intervenciones en el sistema desconectar siempre la tensión.
- ¡Observar que la junta de estanqueidad esté impecablemente asentada antes de la atornilladura de la caja de enchufe para aparatos eléctricos!

## Safety / Sécurité / Seguridad


Spannungsfreie Montage  
Voltage-free assembly  
Montage sans tension  
Montaje libre de tensión



## Montage

D GB F E

### Montage / Assembly / Montage / Montaje

- 
- M 12 Buchse (Sensor)
  - M 12 socket (sensor) / bornes M 12 (capteur)
  - M 12 zócalos de conexión (sensores)
  - M 12 Stecker (AS - Interface)
  - M 12 plug connector (AS interface)
  - Connecteur 12 M (ASi raccord)
  - M 12 conector (conexión de AS-i)

Steckerbelegung **M 12 Buchse** / Pin allocation of the M 12 socket

Connexion de la fiche, bornes M 12


Configuración enchufable M 12 zócalos de conexión

- ① + 24 V Sensorversorgung / sensor supply  
Alimentation du capteur  
Abastecimiento de sensores
  - ② Sensoreingang 2 / Sensor input 2  
Entrée du capteur 2 / Entrada de sensor 2
  - ③ GND
  - ④ Sensoreingang 1 / Sensor input 1  
Entrée du capteur 1 / Entrada de sensor 1
- 

Steckerbelegung **M 12 Stecker** / plug configuration, M 12 connector /

Connexion de la fiche, connecteur 12 M

Configuración enchufable M 12 conector


- ① AS-Interface Bus+ / AS interface bus+  
Interface AS bus+ / Bus de interfaz de AS+
  - ② n.c.
  - ③ AS-Interface Bus- / AS interface bus-  
Interface AS bus- / Bus de interfaz de AS-
  - ④ n.c.
- 

## Montage

D GB F E

### Montage / Assembly/ Montage / Montaje

Montage der Gerätesteckdose / Assembly of the device socket  
Montage la prise d'appareils / Montaje la caja de enchufe para aparatos eléctricos



Auf einwandfreien Sitz der Dichtung achten!  
Ensure that the seal is properly seated!  
Veiller à une tenue parfaite du joint!  
Observar que la junta de estanqueidad esté impecablemente asentada!

## Störungen


D GB F E

### Troubleshooting / Dérangements / Averías


 Spannung prüfen! / Check the voltage!  
Vérifier la tension! / Comprobar tensión !



 Dichtung prüfen!  
Check the seal!  
Vérifier le joint!  
Comprobar el sellado!



 Anschlüsse prüfen!  
Check the connections!  
Vérifier les raccordements!  
Comprobar las conexiones!



## Niederlassungen / Branch Offices

### Contact addresses / Kontaktadressen

#### Germany / Deutschland / Allemagne

Bürkert Fluid Control System

Sales Centre

Chr.-Bürkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111

Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448

E-mail: [info@de.buerkert.com](mailto:info@de.buerkert.com)

#### International

Contact addresses can be found on the internet at:

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:

Les adresses se trouvent sur internet sous :

[www.buerkert.com](http://www.buerkert.com) Bürkert / Company / Locations

## Technische Daten / Technical Data

D

GB

Gerätesteckdose Typ 2510 für Steckerfahnen nach DIN 43650 Form C  
 Gerätesteckdose Typ 2511 für Steckerfahnen nach DIN 43650 Form A  
 Device socket Type 2510 for plug pins (DIN 43650 Form C)  
 Device socket Type 2511 for plug pins (DIN 43650 Form A)

### Busanschluss / Bus connection

Betriebsspannung gemäß Spezifikation /  
 Operating voltage according to specification 29,5 ... 31,6 V DC  
 Stromaufnahme ohne Ventil und Sensoren /  
 Current consumption without valve and sensors 10 mA  
 Stromaufnahme gesamt /  
 Current consumption total max. 300 mA  
 Anschluss AS-Interface /  
 AS Interface connection M 12

### Ausgang / Output

Schaltleistung / Switching capacity 3 W  
 (mit Eingängen , with inputs)  
 5 W (ohne Eingänge, without inputs)  
 Spannung / Voltage 24 V ± 10 %  
 Strom / Current max. 205 mA, kurzschlussfest  
 max. 205 mA, short-circuit proof  
 Watch-Dog-Funktion integriert  
 Watchdog function integrated

### HINWEIS:

Bei ausbleibendem Datenverkehr wird der Ausgang nach 50 - 100 ms zurückgesetzt.

### NOTE:

If no data traffic takes place, the output will be reset after 50 - 100 ms.

## Technische Daten / Technical Data

D

GB

### Eingänge / Inputs <sup>1)</sup>

Eingangsbeschaltung / Input switching PNP  
 Sensorversorgung über AS-Interface  
 Sensor supply via AS Interface  
 Versorgungsspannung Sensor /  
 Sensor supply voltage 24 V ± 20 %  
 Strombelastbarkeit max. 60 mA, kurzschlussfest  
 Current loading capacity max. 60 mA, short-circuit resistant  
 Schaltpegel 1-Signal /  
 Switching level 1 signal ≥ 10 V  
 Begrenzung des Eingangsstroms /  
 Limitation of the input current ≤ 6,5 mA  
 Eingangsstrom "0"-Signal /  
 Input current 0 signal ≤ 1,5 mA

### Statusanzeigen / Status displays

siehe Tabelle 2 / see table 2

### Programmierdaten / Programming data

E/A-Konfiguration	B hex (1 Ausgang, 2 Eingänge)
I/O configuration	B hex (1 output, 2 inputs)
ID-Code	F hex (Belegung siehe unten)
ID code	F hex (for configuration, see below)
voreingestellte Adresse /	
Preset address	0
Profil / Profile	B.F

### Belegung der Datenbits / Configuration of the data bits

D3	D2	D1	D0
IN 1 <sup>1)</sup>	IN 2 <sup>1)</sup>	-	OUT

### Parameterbits ohne Funktion

Parameter bits without a function

<sup>1)</sup> Gerätesteckdosen mit Rückmeldeeingängen  
 Datei 25.04.2006 feedback inputs

## Technische Daten / Technical Data

(D) (GB)

### Gerätesteckdose mit Rückmeldeeingängen Device socket with feedback inputs



Über die M 12 Buchse können 2 Sensoren mit einem Y-Verteiler angeschlossen werden  
Via the M12 socket, 2 sensors can be connected using a Y-distributor

- ① + 24 V Sensorversorgung / Sensor supply
- ② Sensoreingang 2 / Sensor input 2
- ③ GND
- ④ Sensoreingang 1 / Sensor input 1

### Gehäuse / Housing

Schutzart / Insulation	IP 65
Werkstoff / Material	PA (Polyamide)
Maße / Dimensions	32x32x65 mm
Befestigung / Fixation	Zylinderschraube / Cheesehead screw
Type	
2510	M2,5x35
2511	M3x35
Betriebstemperatur / Operational temperature	0 ... +50°C

### Bestelldaten / Ordering data

Typ Type	mit Rückmeldeeingängen with feedback inputs	ohne Rückmeldeeingänge without feedback inputs
2510	142 692	142 693
2511	142 694	142 695


Tabelle 1: Bestelldaten

Table 1: Ordering data

## Technische Daten / Technical Data

(D) (GB)

### Anschlüsse und LEDs / Connections and LEDs



LED	①	②	④	③
Anzeige Display	Eingang 2 <sup>1)</sup> Input 2 <sup>1)</sup>	Eingang 1 <sup>1)</sup> Input 1 <sup>1)</sup>	Status Ausgang Status output	Bus
Farbe Color	gelb yellow		grün green	
ein on	geschaltet switched		OK	
aus off	nicht geschaltet not switched		Power off / kein Datenverkehr Power off / no data traffic	
blinkt blinking	-		Slaveadresse = 0 Slave address = 0	

Tabelle 2: Statusanzeigen

Table 2: Status displays

Technische Änderungen vorbehalten

Werner 10000102410 Mak/technical StatusesRL (released | freigegeben)

## Caractéristiques techn./Datos técnicos

(F) (E)

Prise d'appareil type 2510 pour lames de fiche (DIN 43650 forme C)  
Prise d'appareil type 2511 pour lames de fiche (DIN 43650 forme A)  
Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 para conexiones  
enchufables (DIN 43650 forma C)  
Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2511 para conexiones  
enchufables (DIN 43650 forma A)

### Raccordement de bus / Conexión de bus

Tension de service selon spécifications /  
Tensión de línea según especificación 29,5 ... 31,6 V DC  
Courant consommé sans vanne ni capteur /  
Consumo de corriente sin válvula y sensores 10 mA  
Courant consommé total /  
Consumo de corriente total max. 300 mA  
Raccordement AS-Interface /  
Conexión interface AS M 12

### Sortie / Salida

Puissance de couplage / Potencia 3 W (avec entrées, con entradas)  
de commutation 5 W (sans entrées, sin entradas)  
Tension / Tensión 24 V ± 10 %  
Courant / Corriente max. 205 mA, à l'épreuve des courts-circuits /  
máx. 205 mA, resistente al cortocircuito  
Fonction de chien de garde intégrée / Función de unidad vigilante  
integradá

**REMARQUE:** En l'absence de trafic de données, la sortie est ramenée  
à zéro après 50 – 100 ms.

**INDICACION:** En ausencia de tráfico de datos, se repone la salida tras  
50 - 100 ms.

printed: 25.11.2008

## Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

### Entrées / Entradas<sup>1)</sup>

Couplage d'entrée /	
Mode de connexion de entrada	PNP
Alimentation du capteur	par interface AS
Abastecimiento de sensores	a través e interface AS
Tension d'alimentation du capteur	24 V ± 20 %
Tensión de abastecimiento sensor	max. 60 mA, à l'épreuve des courts-circuits
Capacité de charge de courant	máx. 60mA, resistente al cortocircuito
Intensidad de corriente admisible	
Niveau de commutation signal 1 /	
Nivel de cableado señal 1	≥ 10 V
Limitation du courant d'entrée /	
Limit. de la corriente de entrada	≤ 6,5 mA
Courant d'entrée signal 0	≤ 1,5 mA
Corriente de entrada señal 0	≤ 1,5 mA

### Affichages d'état / Indicaciones de estado

voir tableau 2 / véase tabla 2

### Donnes de Programmation / Datos de programación

Configuration E/S	B hex (1 sortie, 2 entrées)
I/O configuration	B hex (1 salida, 2 entradas)
Code ID	F hex (connexions voir plus bas)
Código ID	F hex (para configuración véase abajo)
Adresse réglée en usine /	
Dirección previamente ajustada 0	
Profil / Perfile	B.F

### Connexion des bits de données / Configuración del registro de datos

D3	D2	D1	D0
IN 1 <sup>1)</sup>	IN 2 <sup>1)</sup>	-	OUT

Bits de paramètres sans fonction  
Bits de parámetros sin función

<sup>1)</sup> Prises d'appareil avec entrées de quittance / Con caja de enchufe para aparatos eléctricos con entradas de confirmación

## Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

### Prise d'appareil avec entrées de quittance / Caja de enchufe para aparatos eléctricos con entradas de confirmación



Les bornes M 12 permettent de raccorder 2 capteurs avec un distributeur Y

En las bocas de conexión M 12 pueden conectarse 2 sensors con un distribuidor Y

① + 24 V Alimentation du capteur / Abastecimiento de sensores

② Entrée du capteur 2 / Entrada de sensor 2

③ GND

④ Entrée du capteur 1 / Entrada de sensor 1

### Boîtier / Caja

Mode de protection/	IP 65
Modo de protección	PA (Polyamide)
Matière/ Material	32 x 32 x 65 mm
Dimensions / Dimensiones	
Fixation / Fijación	

Type / Típo Vis cylindrique/ Tornillo cilíndrico

2510 M2,5x35

2511 M3x35

Température limite permanente /

Temperatura de servicio 0 .. +50°C

### Données de commande / Datos de pedido

Type	avec entrées de quittance	sans entrées de quittance
Tipo	con entradas de confirmación	sin entradas de confirmación
2510	142 692	142 693
2511	142 694	142 695


Tableau 1: Données de commande

Tabla 1: Datos de pedido

## Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

### Raccords et LEDs / Conexiones y LEDs



LED	①	②	④	③
Affichage Indicacion	Entrée 2 Entrada 2	Entrée 1 Entrada 1	État de sortie Estado salida	Bus
Couleur Color	jaune amarilla		verte verde	
en conectado	enclenché conectado		en ordre en orden	
hors desconectado		pas enclenché desconectado		OK OK
clignotant parpadea				pas enclenché/ absence de trafic de données Power off/ausencia de tráfico de datos
				Adresse slave = 0 Dirección de esclavo = 0

Tableau 2: Affichages d'état  
Tabla 2: Indicaciones de estado